


THS

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
FR NOTICE DE MONTAGE
DE MONTAGEANLEITUNG
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Order code / Code com. / Bestell-Nr. / Código / Código: 90801L... | 90802L...



IP 65

650°C

230V/50Hz



EN Carefully read the installation instructions provided before installing the device. Safety and Maintenance: Scan here.
FR Lire attentivement les notices de montage avant l'installation de l'appareil. Sécurité et Entretien: Scannez ici.
DE Bitte lesen die mitgelieferte Montageanleitung vor der Montage des Geräts. Sicherheit und Wartung: Hier scannen.
PT Leia atentamente as instruções de montagem fornecidas antes de instalar o aparelho. Segurança e Manutenção: Scan aqui.
ES Lea atentamente las instrucciones de montaje proporcionadas antes de instalar el aparato. Seguridad y Mantenimiento: Escanea aquí.



THS

(mm)
1142x297x102
1417x297x102
597x597x102

2px



TOOLS | OUTILS | WERKZEUG | FERRAMENTAS | HERRAMIENTAS

Umbrako 3 mm
Phillips screwdriver



EN USE GLOVES.
FR UTILISEZ DES GANTS.
DE HANDSCHUHE BENUTZEN.
PT UTILIZE LUVAS.
ES USE GUANTES.




EN DO NOT PRESS – RISK OF BREAKAGE.
FR NICHT DRÜCKEN – BRUCHGEFAHR.
DE NE PAS APPUYER – RISQUE DE CASSE.
PT NÃO PRESSIONE – RISCO DE QUEBRA.
ES NO PRESIONAR – RIESGO DE ROTURA.



THS

90801L... | 90802L...



(x1)

A




Steel washer DIN 9021 M5
Rondelle en tôle DIN 9021M5
Unterlegscheiben aus Blech DIN 9021 M5
Anilha em chapa DIN 9021 M5
Arandela en chapa DIN 9021 M5




B




Rubber washer
Rondelle en caoutchouc
Unterlegscheiben aus Gummi
Anilha de Borracha
Arandela en goma

THS					
(mm)	A	B	C	D	E
1142x297x102	1003	242		149	
1417x297x102	1278	242	64	149	50
597x597x102	500	500		299	






4




EN It's advisable to apply silicon in the screw's head after it's fastened.
FR Nous recommandons l'application de silicone sur la tête de vis après serrage.
DE Es empfiehlt sich Silikon auf den Schraubenkopf nach dem Festziehen anzuwenden.
PT Aconselha-se a aplicar silicone na cabeça do parafuso após o aperto.
ES Es aconsejable aplicar silicona en la cabeza del tornillo después de apretarlo


5




6




7 - HF




DALI




7 - HF + K3 + TEL



7 - DALI + K3 + TEL




8




9




1.




2.



3.



10



EN To ensure the product's IP protection rating, the screws must be tightened with a torque of 1,2 Nm.

FR Pour garantir le degré de protection IP du produit, les vis doivent être serrées avec un couple de 1,2 Nm.

DE Um den IP-Schutzgrad des Produkts zu gewährleisten, müssen die Schrauben mit einem Drehmoment von 1,2 Nm angezogen werden.

PT Para garantir o grau de protecção IP do produto, o aperto dos parafusos deve ser efectuado com um torque de 1,2 Nm.

ES Para garantizar el grado de protección IP del producto, los tornillos deben apretarse con un par de 1,2 Nm.